

ADAPTATEUR DE TRANSFERT DE DONNÉES USB HAUTE VITESSE 39941/86000

Installation de l'appareil :

PC à PC (Windows 8)

Étape 1 : Connecter l'une des extrémités de l'adaptateur de transfert de données USB haute vitesse dans le premier ordinateur et l'autre extrémité dans le second ordinateur. La fenêtre d'attente de la suite GO! devrait apparaître à l'écran de chaque ordinateur. Si ce n'est pas le cas, suivre les instructions à l'écran pour lancer automatiquement le programme.


Étape 2 : Attendre quelques instants pendant que le câble de transfert détecte automatiquement la connexion entre les deux ordinateurs.

Étape 3 : L'interface de la suite GO! indiquera le statut suivant : « L'autre ordinateur est connecté. » Dans le menu, sélectionner l'option « GO! en pont ».


Étape 4 : Le menu de contenu « GO! en pont » s'ouvrira et affichera le contenu de l'autre ordinateur.

Étape 5 : Glisser-déposer les fichiers à transférer entre les deux ordinateurs.

Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 3 & 4



Étape 5



ADAPTATEUR DE TRANSFERT DE DONNÉES USB HAUTE VITESSE 39941/86000

PC à PC (Windows XP/Vista/7)

Étape 1 : Connecter l'une des extrémités de l'adaptateur de transfert de données USB haute vitesse dans le premier ordinateur et l'autre extrémité dans le second ordinateur. La fenêtre d'attente de la suite GO! devrait apparaître à l'écran de chaque ordinateur. Si ce n'est pas le cas, suivre les instructions à l'écran pour lancer automatiquement le programme.

Étape 2 : Attendre quelques instants pendant que le câble de transfert détecte automatiquement la connexion entre les deux ordinateurs.

Étape 3 : L'interface de la suite GO! indiquera le statut suivant : « L'autre ordinateur est connecté. » Dans le menu, sélectionner l'option « GO! en pont ».

Étape 4 : Le menu de contenu « GO! en pont » s'ouvrira et affichera le contenu de l'autre ordinateur.

Étape 5 : Glisser-déposer les fichiers à transférer entre les deux ordinateurs.

Étape 1



Étape 3 & 4



Étape 2



Étape 5



ADAPTATEUR DE TRANSFERT DE DONNÉES USB HAUTE VITESSE 39941/86000

Mac à PC®

Étape 1 : Connecter l'une des extrémités de l'adaptateur de transfert de données USB haute vitesse dans l'ordinateur Mac et l'autre extrémité dans l'ordinateur PC. La fenêtre d'attente de la suite GO! devrait apparaître à l'écran de chaque ordinateur. Si ce n'est pas le cas, suivre les instructions à l'écran pour lancer automatiquement le programme.

Étape 2 : Double-cliquer sur l'icône de la suite GO! situé sur le bureau de l'ordinateur Mac®.

Étape 3 : Double-cliquer ensuite sur l'icône « GO! en pont ». Une fenêtre de statut apparaîtra pour indiquer que les ordinateurs sont en cours de connexion.


Étape 4 : Le menu de contenu « GO! en pont » s'ouvrira et affichera le contenu de l'autre ordinateur.

Étape 5 : Glisser-déposer les fichiers à transférer entre les deux ordinateurs.

Étape 2



Étape 3



Étape 3



Étape 4 & 5

