

# ADAPTADOR USB DE ALTA VELOCIDAD PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 39941/86000

## Instalación del dispositivo:

### PC a PC (Windows 8)

**Paso 1:** Conecte un extremo del Adaptador USB de alta velocidad para transferencia de archivos a una computadora y el otro extremo a una computadora diferente. La pantalla inicial del paquete Go! debe aparecer en ambas computadoras. En caso contrario, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar la reproducción automática (AutoPlay).


**Paso 2:** Espere unos momentos mientras el cable de transferencia detecta automáticamente la conexión entre las dos computadoras.

**Paso 3:** El estado en la interfaz del paquete Go! indicará "La otra computadora está conectada". Seleccione la opción Go! Bridge desde el menú.


**Paso 4:** El menú de contenidos Go! Bridge se abrirá para mostrar los contenidos en la otra computadora.

**Paso 5:** Arrastre y suelte los archivos que se transferirán entre los ordenadores.

Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 3 & 4



Paso 5



# ADAPTADOR USB DE ALTA VELOCIDAD PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 39941/86000

## PC a PC (Windows XP/Vista/7)

**Paso 1:** Conecte un extremo del Adaptador USB de alta velocidad para transferencia de archivos a un ordenador y el otro extremo a un ordenador diferente. La pantalla inicial del paquete Go! debe aparecer en ambos ordenadores. En caso contrario, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar la reproducción automática (AutoPlay).

**Paso 2:** Espere unos momentos mientras el cable de transferencia detecta automáticamente la conexión entre los dos ordenadores.

**Paso 3:** El estado en la interfaz del paquete Go! indicará "El otro ordenador está conectado". Seleccione la opción Go! Bridge desde el menú.

**Paso 4:** El menú de contenidos Go! Bridge se abrirá para mostrar los contenidos en el otro ordenador.

**Paso 5:** Arrastre y suelte los archivos que se transferirán entre los dos ordenadores.

Paso 1



Paso 3 & 4



Paso 2



Paso 5



# ADAPTATEUR DE TRANSFERT DE DONNÉES USB HAUTE VITESSE 39941/86000

## Mac a PC®

**Paso 1:** Conecte un extremo del Adaptador USB de alta velocidad para transferencia de archivos a la MAC y el otro extremo a una PC. La pantalla inicial del paquete Go! debe aparecer en ambos ordenadores. En caso contrario, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar la reproducción automática (AutoPlay).

**Paso 2:** Haga doble clic en el ícono del paquete Go! que se encuentra en el escritorio de la Mac®.

**Paso 3:** Haga doble clic en el ícono Go! Bridge. Se abrirá una ventana de estado al establecerse la conexión.


**Paso 4:** El menú de contenidos Go! Bridge se abrirá para mostrar los contenidos en la otra computadora.

**Paso 5:** Arrastre y suelte los archivos que se transferirán entre las dos computadoras.

Paso 2



Paso 3



Paso 3



Paso 4 & 5

